

Mga Pangunahing Panuntunan sa Kaligtasan para sa Taglamig Mga Site ng Konstruksyon

1 Pangunahing Panuntunan ayon sa Uri ng Aksidente para sa Panahon ng Taglamig

Pagkahulog mula sa mga bukas na dulo



- ✓ Mag-install ng mga platform sa trabaho at mga safety railing
- ✓ Mag-install ng takip sa mga butas
- ✓ Magsuot ng mga safety helmet at safety harness

Pagbagsak ng formwork, shoring, at iba pa.



- ✓ Gumawa at sundin ang mga assembly drawing matapos suriin ang istruktura.
- ✓ Ibihos ang kongkreto sa mga bahagi at sundin ang tamang panahon ng pagpapatigas
- ✓ Huwag pumasok habang nagbubuhos ng kongkreto at lumikas kung may lumitaw na abnormalidad.

Pagkalason-o hirap sa paghinga mula sa pagliyab



- ✓ Gumamit ng hot-air blowers imbes na mga fossil fuel
- ✓ Sukatin ang konsentrasyon ng gas bago pumasok

Sunog sa panahon ng pagwe-welding



- ✓ Magpatupad ng mga hakbang sa pag-iwas sa spark
- ✓ Mag-install ng mga fire extinguisher at magtalaga ng fire watch

2 5 Pangunahing Panuntunan para sa Kaligtasan ng Malamig na Panahon

Panahon ng Taglamig
Gabay sa Kaligtasan at Kalusugan
Pumunta sa



Mainit na Kasuotan



Mainit na Silungan (Pahinga)



Maligamgam na Tubig



Pag-adjust ng Mga Oras sa Trabaho



Pagtawag sa 911



Ministry ng Empleo at Paggawa

Pag-iwas sa mga Aksidente sa Industriya
Korea Occupational Safety & Health Agency



Mga Pangunahing Item sa Checklist Ayon sa Dahilan ng Panganib para sa Panahon ng Taglamig

Dahilan ng Panganib	Mga Pangunahing Item sa Checklist	I-check
Pagkahulog	● Mag-install ng mga platform sa trabaho at mga safety railing kung saan may mga panganib sa pagkahulog	
	● Mag-install ng mga takip sa mga butas at malinaw na markahan ang mga ito	
	● Magsuot lagi ang mga manggagawa ng mga safety helmet at safety harness	
Pagbagsak	● Gumawa at sundin ang mga assembly drawing para sa formwork at shoring pagkatapos ng pagsusuri sa istruktura	
	● Ibuhos ang kongkreto sa mga bahagi at sundin ang tamang panahon ng pagpapatigas	
	● Huwag pumasok ang manggagawa habang nagbubuhos ng kongkreto at lumikas kung may lumitaw na abnormalidad.	
Pagkalason	● "Gumamit ng hot-air blowers sa halip na lignite o charcoal briquettes para sa pag-init ng pagpapatigas ng kongkreto.	
	● Sukatin ang konsentrasyon ng gas at magsuot ng protektadong kasuotan bago pumasok sa masisikip o underground na lugar ng trabaho.	
Sunog	● Magpatupad ng mga hakbang* upang maiwasan ang pagkalat ng spark sa panahon ng welding/pagputol *hal., welding fire blanket o pantakip sa mga spark	
	● Mag-install ng mga fire extinguisher at magtalaga ng fire watch	
Mga sakit na nauugnay sa sipon	● Maglaan ng mainit na damit, maligamgam na tubig, at mainit na silungan (para sa pahinga)	
	● Paalala sa malamig na panahon: I-adjust at paikliin ang oras ng trabaho ● Babala sa malamig na panahon: Ihinto o bawasan ang trabaho sa labas sa panahon ng malamig na oras (hal. sa madaling araw)	
	● Kaagad tumawag sa 911 kung may pinaghihinalaang o naobserbahang sakit na nauugnay sa sipon	

