

재해사례

(지게차)

지게차 후진작업 중 부딪힘



3톤 지게차 운전자가 섬유원단 보관창고에서 화물을 운반하던 중 동료작업자를 발견하지 못한 채 후진하다 부딪힘



! 재해발생 원인

- 지게차 운전면허가 없는 무자격자가 운전
- 지게차 등 차량계 하역운반기계 작업계획서 미작성
- 지게차 후진시 시야확보 미흡

+ 안전작업 방법

TIP

1 유자격자에 의한 지게차 운전

- ※ 3톤 이상 : 지게차 운전 기능사(국가기술자격증)
- ※ 3톤 미만 : 건설기계 조종사 면허증
(시·도지사가 지정한 교육기관에서 교육 이수 후 발급)

- 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 및 주지
- 해당 작업의 위험예방대책과 운행경로·작업방법 포함


2 운전석에서 확인 가능한 지게차 후방 경보장치 및 후방 카메라 설치 권장





지게차 후진작업 중 부딪힘

지게차 작업, 유자격자만 운전하세요!



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성), 제172조(접촉의 방지)
- 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 제3조(자격·면허 등이 필요한 작업의 범위)