



## 폭우로 침수된 지하 계단에서 실족



집중 폭우로 인해 도로변 빗물이 건물 내부로 유입되어 침수된 지하 주차장에서 청소원이 지하 계단으로 이동하여 침수상태를 확인하다가 실족하여 익사



### 발생 원인


- 재해발생 위험장소 출입통제 미흡
  - 재해발생 가능성이 높은 지하층에 출입하는 근로자에 대한 통제조치가 미흡
- 계단에 조도 미확보
  - 단전으로 건물 전체의 조명이 들어오지 않은 상태에서 별도의 조명시설 없이 지하 계단을 출입

### TIP

#### 안전작업

#### 1 위험장소 출입제한 조치

- 재해가 발생할 가능성이 있는 위험 장소에 일반근로자 출입 금지조치 및 위험성을 알릴 수 있는 경고표시 설치



위험장소 출입통제

#### 2 휴대용 조명기구 사용

- 어두운 지하 통로나 계단 등을 출입 시에는 휴대용 조명기구를 사용하여 충분한 조도를 확보



조도 확보



#### 준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조 (출입의 금지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로의 조명)





## 폭우로 침수된 지하 계단에서 실족

# 재해발생 위험장소에는 출입하지 마세요!

