



후진하는 백호우에 깔림



산업단지 용수공급시설 설치공사 현장에서 피해자가 관로 매설작업 완료 후 주변 정리작업을 수행하던 중 현장에서 철수를 위해 후진하는 백호우(06W) 오른쪽 뒷바퀴에 깔려 사망



발생 원인

- 접촉 방지조치 미 실시(출입금지조치 미 실시 및 유도자 미 배치)
- 차량계 건설기계 작업계획서 미 작성

안전작업

TIP

1 접촉방지조치 철저

- 차량계 건설기계 작업반경 내 출입금지조치 및 유도자 배치
- 백호우 후진 시 후방주시 철저
- 백호우 후진 경보음 설치

2 차량계 건설기계의 작업방법, 운행경로 등을 포함한 작업서 작성 및 관련작업자 교육



후진 경보음 설치 및 작업지휘자 배치



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조 (작업지휘자의 지정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조 (접촉 방지)





후진하는 백호우에 깔림

차량계 건설기계 작업구역 내 출입을 금지하세요!

