



버스 점검 중 동력전달부에 협착

버스중점에서 피해자가 마을버스 후미 본넷을 열고 엔진부위를 점검하던 중 입고 있던 상의(반코트) 옷자락이 바람에 날려 회전하고 있는 엔진 동력전달부에 말려들면서 신체부위가 함께 딸려 들어가 사망



발생 원인

- 점검 등의 작업 시 운전정지 미실시
 - 버스 시동을 걸어놓은 상태에서 동력전달부가 노출되어 있는 엔진룸 내부점검 작업수행
- 작업에 알맞은 작업복 미착용
 - 단추를 채우지 않은 상태로 복장을 착용하여 동력전달부에 쉽게 말려들어감

TIP

안전작업

- 1 점검 등 작업 시 운전정지**
 - 버스 엔진룸 내부점검작업 시에는 운전을 정지한 후 해당작업 수행
- 2 작업에 알맞은 작업복 착용**
 - 동력으로 작동되는 기계 등의 점검작업을 할 때는 옷이나 머리카락 등이 동력전달부에 말려들지 않도록 작업에 알맞은 복장을 착용



시동키 OFF



올바른 작업복장 착용



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조 (정비 등의 작업시의 운전 정지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제94조 (작업모 등의 착용)





버스 점검 중 동력전달부에 협착

점검 등의 작업은 운전을 정지한 후 실시하세요!

