

Aturan Keselamatan Utama untuk Lokasi Konstruksi di Musim Dingin

1 Aturan Utama Berdasarkan Jenis Kecelakaan Saat Musim Dingin

Jatuh dari bukaan-tepi



- ✓ Pasang platform kerja dan pagar pengaman
- ✓ Pasang penutup pada area yang memiliki bukaan
- ✓ Gunakan helm keselamatan dan sabuk pengaman

Runtuhnya bekisting, penyangga, dll.



- ✓ Siapkan & ikuti gambar perakitan setelah dilakukan tinjauan struktur
- ✓ Tuang beton secara bertahap dan ikuti waktu pengeringan
- ✓ Dilarang masuk selama proses pengecoran & segera evakuasi jika muncul tanda-tanda abnormal

Keracunan sesak napas akibat lignit



- ✓ Gunakan pemanas udara panas sebagai pengganti bahan bakar fosil
- ✓ Ukur konsentrasi gas sebelum memasuki area

Kebakaran saat pengelasan



- ✓ Terapkan langkah-langkah pencegahan percikan api
- ✓ Pasang alat pemadam kebakaran & tetapkan petugas pengawas api

2 5 Aturan Dasar Keselamatan saat Gelombang Dingin

Musim Dingin
Panduan Keselamatan dan
Kesehatan
Siapkan



Pakaian Hangat



Shelter Hangat
(Tempat Istirahat)



Air Hangat



Penyesuaian Jam
Kerja



Hubungi 119



Kementerian Ketenagakerjaan

Pencegahan Kecelakaan Industri
Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea



Item Pemeriksaan Utama Berdasarkan Faktor Risiko saat Musim Dingin

Faktor Risiko	Item Pemeriksaan Utama	Cek
Jatuh	Pasang platform kerja dan pagar pengaman di area yang memiliki potensi jatuh	
	Pasang penutup pada bukaan dan beri penandaan yang jelas.	
	Pekerja harus selalu mengenakan helm keselamatan dan mengencangkan sabuk keselamatan.	
Runtuh	Siapkan dan ikuti diagram perakitan untuk bekisting dan penyangga setelah dilakukan tinjauan struktur.	
	Tuang beton secara bertahap dan ikuti waktu pengeringan	
	Larang pekerja masuk saat pengecoran berlangsung & lakukan evakuasi jika muncul tanda-tanda abnormal.	
Keracunan	Gunakan pemanas udara panas sebagai pengganti lignit atau briket arang untuk proses curing beton.	
	Ukur konsentrasi gas dan kenakan APD sebelum memasuki ruang terbatas atau area kerja bawah tanah.	
Kebakaran	Terapkan langkah-langkah untuk mencegah percikan api saat pengelasan/pemotongan *misalnya selimut api las atau penutup antipercikan api	
	Pasang alat pemadam kebakaran & tetapkan petugas pengawas api	
Penyakit Terkait Dingin	Sediakan pakaian hangat, air hangat, dan shelter hangat untuk istirahat.	
	- Peringatan Dingin: Sesuaikan dan pendekkan jam kerja. - Peringatan dingin ekstrem: Hentikan atau minimalkan pekerjaan luar ruangan pada jam-jam paling dingin (misalnya saat dini hari).	
	Segera hubungi 119 jika dicurigai atau terlihat gejala penyakit terkait suhu dingin.	

