


재해사례

(지게차)

지게차 운전 중 화단 아래로 떨어짐

조심조심
코리아
운수창고통산업

공장 건물 옆 일반 보행용 통로에서 최대 하중 1.5톤인 좌식 전동지게차를 운전하던 작업자가 2.5m 높이의 화단 밑으로 떨어져 뒤집힌 지게차 및 이탈된 지게차의 약 675kg 배터리에 깔림



! 재해발생 원인

- 지게차 운행통로가 아닌 폭이 좁은 보행 통로에서 무리하게 지게차 운행 및 회전

※ 지게차 총 길이 : 3.24m(차체길이 2.89m + 팔레트 돌출길이 0.35m) / 보행 통로 : 3m

- 지게차에 설치된 좌석 안전띠 미착용



+ 안전작업 방법

TIP

- 1 지게차 등 하역기계 이용 작업시 작업장 지형에 대한 사전조사 시행

- 해당 작업에 따른 떨어짐·쓰러짐 등 위험 방지 대책과 운행경로·작업방법이 포함된 작업계획서 작성 후 안전작업 실시

- 2 좌식 지게차 운전 중 반드시 좌석 안전띠 착용





지게차 운전 중 화단 아래로 떨어짐

지게차 작업, 좌석 안전띠를 꼭 착용하세요!



이번 지게차 사고는
운전자 1명이 사망한
사고 입니다. 어떻게
발생했는지 알아
보겠습니다.



무엇이 잘못되었는지
아시죠? 지게차
통로가 아닌장소는
운행을 금지하고
운전자는 좌석
안전띠를 착용
하도록 하세요.



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성), 183조(좌석 안전띠의 착용)

