

재해사례

(냉동탑차)

냉동탑차에서 지육 하차 중 떨어짐



냉동탑차를 21° 경사도로에 주차한 후 돼지고기(지육)를 납품처에 하차하던 근로자가 냉동탑차 적재함 위에서 미끄러지면서 높이 1.3m의 지면으로 떨어짐

※ 지육 : 돼지의 머리 및 내장 등을 제거해 1/2로 할분 가공한 상태




! 재해발생 원인

- 경사진 도로에 주차 및 미끄러웠던 적재함 바닥
 - 냉동탑차(4.5톤) 주차 바닥면은 약 21° 경사지. 적재함 바닥은 지육 기름으로 미끄러움이 가중된 상태
- 떨어질 우려가 있는 장소에서의 보호구 미착용
 - 냉동탑차 적재함 위에서 작업시 미끄러짐, 떨어짐 방지를 위한 보호구 미착용

1

평탄한 지형에
주차하고 지육,
기름 등 제거 후에
작업...



2

안전모 등
보호구 착용
후에 작업...



+ 안전작업 방법

TIP

1 지형을 고려한 안전작업 실시

- 평탄한 지형에 차량을 주차하고, 지육 기름 등 걸리거나 미끄러질 수 있는 상태를 제거한 후 작업 실시

2 안전모 보호구 지급 및 착용

- 떨어짐 위험이 있는 작업에는 안전모를 지급한 후 착용







냉동탑차에서 지육 하차 중 떨어짐

작업 바닥, 미끄러짐 위험요인 항상 점검하세요!

1.3m 높이에서 떨어져도 사망할 수 있다는 사실을 알고 계시나요?
냉동탑차 적재함 재해를 살펴보겠습니다.

도축된 돼지고기를 새벽에 냉동탑차에 상차하여 납품처로 배송합니다.



아무리 낮은 높이의 장소라도 떨어져 사망할 수 있습니다. 작업 시작 전 유해 위험요인을 파악, 제거 하고 안전모를 착용 하면 더욱 안전할 겁니다.



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급)

