



공구제조 및 관련 종사자 – SPOT 용접



주요 위험 요인



넘어짐(전도)



- 작업장 바닥의 기름 등에 의해 미끄러짐



끼임(협착)



- SPOT(점) 용접기 팁 사이에 끼임



떨어짐(추락)



- 사다리 위에 올라가 설비점검 중 떨어짐



작업안전대책

넘어짐(전도)

- 작업장 바닥 기름 등 청소
- 작업장 정리정돈
- 미끄럼방지 안전화 착용

끼임(협착)

- 용접작업 시 수공구 사용
- 발 스위치 사용 금지
- 근접 센서 등 방호장치 설치

떨어짐(추락)

- 고소작업 시 고소작업대, 안전사다리 등 사용
- 2인 1조 작업
- 안전모 착용



작업장 바닥 기름 등 청소



수공구 사용





재해사례개요

SPOT용접 작업도중 제품 안착과 동시에 스위치를 작동하여 오른손 엄지 손가락 끝부분이 SPOT 용접기 TIP사이에 끼임

조심하세요!

스팟 용접작업 시 제품투입은 **수공구를 이용**하세요!

