


기계조작원 및 관련종사자 - 판금작업



주요 위험 요인




넘어짐(전도)



- 작업장 바닥에 널려있는 물건에 걸려 넘어짐



부딪힘(충돌)



- 손상부분 수정을 위해 체인을 걸어 당기던 중 체인이 이탈되면서 날아와 부딪힘



감김 · 끼임(협착)



- 철판 판금 및 절곡작업 중 기계에 끼임



작업안전대책

넘어짐(전도)

- 작업장 정리정돈
- 작업장 바닥 정리정돈



작업장 정리정돈

부딪힘(충돌)

- 당김작업 중 접근금지
- 당김 중 이상발생 시 비례방향 예측하여 대피



당김 중 이상발생 시 비례방향 예측하여 대피

감김 · 끼임(협착)

- 작업자간 신호 준수
- 광전자식 안전장치 등 방호장치 부착



재해사례개요

사고로 파손된 차량을 판금작업장 라인에서 체인블록으로 당겨 판금 작업을 하던 중 체인블록의 체인이 풀어지며 날아와 다친 재해

조심하세요!

당김 중 이상발생 시 **체인블록 날아가는 방향 예측하여 대피하세요!**

