

## 지게차 포크에 탑승, 이동 중 추락

차량유지보수업체에서, 정비과정에서 발생한 폐유드럼을 지게차 운전자와 2인 1조로 지게차(4톤)를 이용하여 폐유저장소에 운반 후, 피해자가 지게차의 팔레트에 탑승한 상태로 이동하다가 지게차에서 떨어져 바퀴에 협착 사망



### 발생 원인

- 승차석 외의 위치(팔레트)에 탑승
  - 지게차 포크에 끼워진 팔레트에 탑승상태에서 주행
- 무면허 운전자에 의한 지게차 운행

### 안전작업

#### TIP

#### 1 승차석 외의 위치에 탑승 금지

- 지게차 승차석을 제외한 다른 곳에 근로자가 탑승하지 않도록 관리 감독 철저

#### 2 면허 소지자에 의한 지게차 운전

- 지게차 조정면허 소지자에 한해서 지게차를 운전을 할 수 있도록 자격 관리



승차석 외 탑승 금지



### 준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 (사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조 (탑승의 제한)
- 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 제3조 (자격·면허 등이 필요한 작업의 범위 등)



## 지게차 포크에 탑승, 이동 중 추락

# 승차석이 아닌 곳에 탑승하지 마세요!

