

컨베이어 점검 중 협착

목재칩(Wood Chip) 이송 컨베이어 테일부에서 이송 중인 목재칩이 과다하게 떨어져 테일풀리와 벨트 사이에 끼고 바닥에 떨어지자 피해자인 작업 반장이 컨베이어 스커트 및 스크레이퍼를 정비 중 풀리와 벨트 사이에 오른팔이 협착, 사망



안전작업


TIP

1 정비 · 보수 시 컨베이어 운전정지

- 컨베이어의 정비 · 보수 시에는 반드시 컨베이어의 가동을 정지한 후 “정비중” 표지판을 설치 후 정비, 점검 실시

2 비상정지장치 설치

- 컨베이어 리인 양측에 비상시 즉시 운전을 정지시킬 수 있는 풀코드 (Pull-cord)방식의 비상정지장치 설치



비상정지장치 설치

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제111조 (운전의 정지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제192조 (비상정지장치) 등



컨베이어 점검 중 협착

컨베이어 보수작업 시에는 반드시 전원을 차단하세요!

