




이동식비계 위에서 작업 중 추락



축사 신축공사 현장에서 재해자(보통 인부)가 축사 측면부 P.C 채광판(폴리카보네이트 재질, T=0.8mm, 폭=1m) 설치작업을 위해 이동식비계(2단 구조) 상부에서 작업 중 아래 콘크리트 바닥으로 추락, 사망



발생 원인

- 이동식 비계(2단, 3.4m) 안전난간 미설치
- 안전모 미착용

안전작업

TIP

1 추락방지조치 철저

- 추락의 위험이 높은 이동식비계(2단) 작업 발판 단부에는 표준안전난간 설치

2 개인보호구 착용 철저

- 추락위험이 높은 장소에서 작업 시에는 반드시 안전모 착용 및 턱끈 체결 철저



안전난간의 구조



비계위에서 작업상태

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비 등)



이동식비계 위에서 작업 중 추락

이동식 비계에는 반드시 안전난간을 설치하세요!

