



4륜 원동기 운행 중 전복



노인일자리 사업장에서 도로변 풀베기 작업을 끝내고 4륜 원동기(ATV: All Terrain Vehicle, 일명 사발이)를 운행하여 다른 작업장으로 이동하던 재해자가 내리막길에서 원동기가 전복되며 사망




발생 원인

- 인명보호장구(헬멧) 미착용
- 헬멧 등 보호장구를 착용하지 않은 상태로 운전
- 경사로에서 속도를 줄이지 않은 채 핸들 조작
- 주차를 위해 급하게 핸들을 조작하던 중 전복


TIP

안전작업

- 1 인명보호장구(헬멧) 착용**
- 이륜자동차 및 원동기 운전을 할 때에는 승차용 안전모(헬멧)를 착용하고 동승자에게도 착용하도록 조치
- 2 감속 등 안전운행**
- 원동기 운전 시에는 운행조건 및 도로 여건에 따라 감속운전을 실시



헬멧 착용



경사로 서행 운전



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 도로교통법 제50조 (특정 운전자의 준수사항) 제3항





4륜 원동기 운행 중 전복

운전 시 헬멧을 꼭 착용하고, 안전운전하세요!

