




탑승식 청소차가 넘어지며 기둥에 협착



주상복합아파트 지하주차장에서 환경미화용 탑승식 습식청소차(중량 1,350kg)를 타고 지하 1층에서 지하 2층으로 경사면을 빠른 속도로 내려오면서 우회전을 하던 중 전복되어 재해자가 주차장 기둥과 청소차 사이에 끼임



발생 원인

- 청소차량 과속으로 인한 전복
 - 빠른 속도로 경사면을 내려오면서 무리하게 방향을 전환하는 순간 청소차가 전복됨

안전작업

TIP

1 경사로에서 저속 운행

- 탑승식 습식 청소장비(3륜차)는 경사지 이동 시 미리 속도를 줄이거나 브레이크를 이용하는 등의 방법으로 천천히 운행

2 안전벨트 설치 및 착용

- 안전벨트를 착용하고 작업하도록 작업방법을 개선



경사로에서 서행

준수해야 할 관련 법령

- KOSHA CODE M-50-2012 (작업장내 차량 안전운행을 위한 기술지침)



탑승식 청소차가 넘어지며 기둥에 협착

경사로에서 청소차량을 운행할 때는 서행하세요!

