

이동식비계를 오르던 중 넘어짐

공장신축공사 현장에서 공장동 출입구 차양(캐노피) 하부 빗물 방지장치 설치를 위한 치수측정작업을 위해 2단(높이 3.5m)으로 조립된 이동식비계를 출입구 경사로에 설치하고 상부로 오르던 중 이동식비계가 쓰러지면서 바닥에 머리를 부딪쳐 사망




발생 원인

- 이동식비계 전도방지 조치 없이 경사면에 설치
 - 바닥이 경사진 곳에 이동식 비계를 설치하였으며, 이동식비계를 2단 이상으로 설치할 때에는 비계의 전도를 방지하기 위한 아웃트리거(Outrigger)를 설치하여나 이러한 조치 없이 작업함
- 안전모 턱끈 미체결

TIP

안전작업

- 1 이동식비계 전도방지 조치 실시
 - 이동식비계는 항상 수평이 되도록 설치하고 전도방지를 위한 아웃트리거를 설치
- 2 안전모는 올바르게 착용하고 작업
 - 안전모는 머리에서 벗겨지지 않도록 반드시 턱끈을 얼굴에 꼭 맞게 조여서 착용하고 작업



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계)



이동식비계를 오르던 중 넘어짐

이동식비계는 넘어지지 않도록 설치하세요!

