

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

بڑی 3 لوڈ شدہ سامان اور تین لوڈنگ/ان لوڈنگ کی سرگرمیاں

1 سامان کے وزن کا ایک طرف جھک جانا


27.4%

3 اٹھائے گئے اور لٹکے ہوئے حالات یا غلط لوڈنگ کی صورت حال

26.5%

2 اوپر اور پھانسی کے حالات یا ناقص لوڈنگ حالات

26.5%



سامان کے وزن کا ایک طرف جھک جانا

1 خطرے والا عامل

- سامان کے وزن کو ایک طرف جھکنے سے روکنے کے لیے متوازن طریقے سے مناسب اونچائی تک لوڈ کرنا
- سامان لوڈ کرنے کے دوران پیلٹ کا استعمال، اور کارگو یونٹس کے ذریعے باندھنے اور مضبوطی سے جمانا

احتیاطی تدابیر

اٹھائے گئے اور لٹکے ہوئے حالات یا غلط لوڈنگ کی صورت حال

2 خطرے والا عامل

- کارگو کے لیے موزوں رنگنگ ڈیوائس اور رنگنگ طریقہ استعمال کرنا
- لوڈ شدہ سامان کو متوازن رکھنا اور مناسب اونچائی تک ترتیب دینا تاکہ وہ نہ گرے، اور اسے مضبوطی سے باندھ دینا

احتیاطی تدابیر

لوڈ شدہ مصنوعات یا کارگو کیج کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرنا

3 خطرے والا عامل

- آپریشن کے دوران حفاظتی گیئر، یعنی حفاظتی ہیلمیٹ پہننا
- کارگو کیج پر اوپر نیچے جانے کے لیے ڈھانچوں (سیڑھی، اسٹیپ بورڈ وغیرہ) کی تنصیب

احتیاطی تدابیر