


ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

3 ວຽກງານສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ບັນດາບັນດາເກົ້າອີ້



1 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ທ່າທາງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ບ່ອນຂັ້ນໄດ

ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ

- ພິຈາລະນາຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜ່ນງານ ຫຼື ແທ່ນງານທາງອາກາດ ທີ່ມີລາວກັນຄວາມປອດໄພຕິດຕັ້ງໃນລະຫວ່າງການທໍາວຽກທາງອາກາດ
- ການນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດທີ່ມີຄວາມສູງບໍ່ເກີນ 3.5 ແມັດ, ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ການເຮັດວຽກໂດຍມີພະນັກງານ 2 ຄົນ ໃນຂະນະເຮັດວຽກງ່າຍໆທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂັ້ນໄດ

*ຫມວກນິລະໄພ, ສາຍຮັດນິລະໄພ, ແລະອື່ນໆ.

2 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ແຜ່ນຂັ້ນໄດມື້ນ ຫຼື ພື້ນຮອງເກີບ

ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ

- ມາດຕະການຕ້ານການລົ່ນໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງຂັ້ນບັນດານ, ແລະ ການກາຈັດນໍ້າມັນ ແລະ ນໍ້າຈາກພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ພື້ນດິນ
- ການນໍາໃຊ້ຂາຄໍ້າທີ່ປ້ອງກັນຂັ້ນໄດບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ (ຫຼື ການຍຶດກັບຜິວຜະຫນັງ)

3 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ການຂົນສົ່ງວັດຖຸທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼືມີປະລິມານຂະໜາດໃຫຍ່

ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ

- ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຂົນສົ່ງແຍກຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ ລະບົບໂຊ່ງໂສ້ ໃນຂະນະຂົນສົ່ງວັດຖຸ
- ຫ້າມຖືຂອງດ້ວຍມື, ສວມໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ* ແລະດໍາເນີນງານກັບກຸ່ມພະນັກງານສອງຄົນ ໃນລະຫວ່າງການຍ້າຍຂັ້ນໄດ

*ຫມວກນິລະໄພ, ສາຍຮັດນິລະໄພ, ແລະອື່ນໆ.