





บั๊จยัเสี๊ยงสูง

สาเหตุจากการทำงานกับวัสดุอันตราย 3 ประเภทหลักๆ





1 วัสดุอันตรายหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟที่ไม่ได้รับการจัดการ ที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน

53.6%



2 การรั่วไหลของวัสดุที่ใช้งาน

16.4%



1 บั๊จยัเสี๊ยง

วัสดุอันตรายหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟที่ไม่ได้รับการจัดการ ที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน

มาตรการป้องกัน

- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากวัสดุอันตราย (ไวไฟ) และวัตถุที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟ* หรืองาน** ใกล้เคียง
* บุหรี่, เต้าไฟ เป็นต้น ** งานเชื่อม, งานพ่นทราย เป็นต้น
- ป้องกันเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตด้วยมาตรการกำจัดไฟฟ้าสถิต (การต่อสายดิน, การกำจัดไฟฟ้าสถิต, การคายประจุไฟฟ้าสถิต เป็นต้น)

2 บั๊จยัเสี๊ยง

การรั่วไหลของวัสดุที่ใช้งาน

มาตรการป้องกัน

- ตรวจสอบความแน่นหนาและความเสียหายของข้อต่อในท่อ, สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
- ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซและระบบเตือนภัย, อุปกรณ์ปิดฉุกเฉิน และสารกันน้ำมันในพื้นที่จัดการและจัดเก็บวัสดุอันตราย

3 บั๊จยัเสี๊ยง

การทำงานในบริเวณใกล้กับวัตถุไวไฟ

มาตรการป้องกัน

- นำวัสดุไวไฟออกจากพื้นที่ทำงาน (หากกำจัดได้ยาก ให้ติดตั้งแผ่นหน่วงไฟ)
- ดำเนินมาตรการป้องกันประกายไฟ (เช่น ติดตั้งฝาครอบป้องกันประกายไฟ) และเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน