

ກໍລະນີຕົວຢ່າງ
ອຸບັດຕິເຫດ
(ກອງເຄື່ອງ-ພິນ)

저장창고 적재단 위에서 작업 중 떨어짐 ຕົກລົງມາໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງຄາໄກໃນສາງ

ຕົກລົງມາໃສ່ພື້ນທີ່ມີກອງເຄື່ອງລົມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເອົາແຜ່ນຢາງບົກກອງເປົາເຂົ້າບາເລ ສູງ 3 ມ ໃນສາງສຳລັບເກັບວັດຖຸ
ດິບເຂົ້າມອລທີ່



! ສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດ

- ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງກອງເປົາເຂົ້າລາເລຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
 - ຢູ່ເທິງກອງເປົາເຂົ້າບາເລ 30 ໜ່ວຍໃນຫົກຊັ້ນຢູ່ໃນສະພາບຂອງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງເທິງໄມ້ແພນເລັດ, ໄມ້ແພນເລັດອີກສອງອັນແມ່ນວາງໄວ້ຄືກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ອີກ 3 ຊັ້ນໃນ 3 ມ.
- ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໝວກກັນນໍອກໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງວ່າຈະມີເຄື່ອງຕົກລົງມາ



! ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການເພື່ອຄວາມປອດໄພ TIP

- 1 ເຮັດເປັນກອງໃຫ້ໝັ້ນຄົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນລົມລົງມາ.
 - ຂົນຖ່າຍໂດຍວາງໃສ່ຖານທີ່ແຂງແຮງບໍ່ສ່ຽງວ່າຈະລົມລົງ
 - ຫາກໂຕກັ້ນ ຫຼື ຜາບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັບນ້ຳໜັກຂອງຄາໄກ, ຢ່າຂົນເຄື່ອງໄປອີງໃສ່ຜາ, ງຸງ.
 - ຢ່າລຽງກອງເຄື່ອງໃນຄວາມສູງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
 - ຮັບປະກັນວ່າກອງເຄື່ອງອື່ງໃສ່ທາງກາງຂອງຜາ
- 2 ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໝວກກັນນໍອກໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງວ່າຈະມີເຄື່ອງຕົກລົງມາ
 - ເອົາໝວກກັນນໍອກໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງເຮັດວຽກສ່ຽງຈະມີເຄື່ອງຕົກລົງມາ





ພາລະກໍລະນີຕົວຢ່າງອຸບັດຕິເຫດ

ຕົກລົງມາໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງຄາໂກໃນສາງ

떨어질 위험 작업시 안전모를 지급·착용하세요!

ເອົາໝວກກັນນ້ອກໃຫ້ຄົນງານໃສ່ກ່ອນເຮັດວຽກບ່ອນສ່ຽງທີ່ເຄື່ອງຈະຕົກລົງມາ

ຄົນງານເສຍຊີວິດຍ້ອນຕົກລົງມາ
ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງຄາໂກເປີ
າວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ໝັ້ນສູງ 3 ມ.



ຈະມີການກວດກາບໍລິສັດນີ້,
ຊັ້ນພາກັນເຮັດໃຫ້ເປັນລະບຽບແດ່!

ໄດ້! ຊິເຮັດຕາມນັ້ນ



ວັດຖຸດິບຈະເຂົ້າມາຫຼາຍມື້ນີ້.
ຂ້ອຍຟ້າງກອງເປັນຊັ້ນຂຶ້ນດີກວ່າ



ທ່ານ ຄົມ! ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃ
ຫ້ພ້ອມສໍາລັບການກວດພື້ນທີ່,
ໄປເອົາຜ້າຢາມາອຸມເປົາໄວ້!

ໄດ້! ຊິເຮັດຕາມນັ້ນ



ຂ້ອຍຊິປິນລົດຍົກເພື່ອຂຶ້ນໄປເທິງ. ເຈົ້າເຮັດໃຫ້
ຜ້າຢາງມັນຢຽດຢູ່ລຸ່ມດີ.



ລາວເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໃສ່ໝວ
ກັນນ້ອກຢູ່ເທິງຄາໂກເຄື່ອງ
ທີ່ບໍ່ສະຖຽນສູງ 3 ມ.

ຊິໄປບຸດດຽວ...
ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ!



ໝວກກັນນ້ອກເຈົ້າຢູ່ໃສ?



ໂອ້, ບໍ່!



ວັດຖຸດິບຕ້ອງກອງໄວ້ໃນຄ
ວາມສູງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ແຈກຢາຍຕໍ່ໄປ. • ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໝວກ
ກັນນ້ອກໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກທີ່
ມີຄວາມສ່ຽງວ່າຈະມີເຄື່ອງຕົກລົ
ງມາ ຄວາມປອດໄພເລີ່ມເນື້ອເຮົາ
ສາມາດກໍານົດສະຖານະການບໍ່ປ
ອດໄພໄດ້

ກົດເກນ ແລະ ມາດຕະຖານອ້າງອີງ

- ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ ແລະ ມາດຕະຖານສຸຂະພາບ
ມາດຕາ 32 (ໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ງລງ) ມາດຕາ 393 (ການກອງຕຸ້ຄາໂກ)

재해사례

(적재단 - 바닥)

저장창고 적재단 위에서 작업 중 떨어짐

옛기름 원재료 저장창고에서 높이 3m로 적재된 보리포대 위에서 비닐을 덮는 작업 중 무너지는 적재단과 함께 작업장 바닥으로 떨어짐



! 재해발생 원인

- 불안정한 상태로 적재된 보리포대 적재단 위에서 작업
 - 1개의 팔레트에 보리포대 6단으로 30개씩 포개 쌓은 불안정한 보리포대 적재단 위에 같은 방식으로 쌓은 2개의 팔레트를 더 올려 3단, 3m 높이로 적재
- 떨어질 위험장소에서 작업 중 안전모 미착용

+ 안전작업 방법

TIP

- 1 무너지지 않도록 안정되게 화물적재 실시
 - 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재
 - 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도가 아닌 경우 벽 등에 기대어 적재하지 아니 함
 - 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 않음
 - 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓음
- 2 떨어질 위험이 있는 장소에서의 안전모 착용 철저
 - 떨어질 위험이 있는 작업을 하는 경우 안전모를 지급하고 착용





저장창고 적재단 위에서 작업 중 떨어짐

떨어질 위험 작업시 안전모를 지급 · 착용하세요!

이번 재해는 불안정하게 적재된 약 3m의 원료포대 위에서 작업 중 1명이 떨어져 사망한 재해입니다.



원료 적재시 적정 높이, 편하중이 없도록 안정되게 쌓아야 합니다. 또한 떨어질 위험이 있는 장소에서는 안전모를 지급, 착용하도록 하세요. 위험을 보는 것이 안전의 시작입니다.

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등), 제393조(화물의 적재)