



채광장치, 광석 및 석재가공장치 조작 종사자 - 채광장치 조작



주요 위험 요인



낙하 · 비레(날아와 맞음)



- 갱내에서 작업 중 돌이 날아와 맞음



협착(감김 · 끼임)



- 컨베이어 등의 장비 수리 중 끼임



진폐/소음성 난청



- 보호구 미착용 상태에서 작업 중 소음성 난청



작업안전대책

낙하 · 비레

- 작업 전 막장면의 부석을 사전에 제거
- 낙반대비 방호조끼 및 안전모를 착용
- 낙반 위험지역에 관계근로자 외의 접근 금지

협착(감김 · 끼임)

- 작업장소 부석 등의 위험요인 사전점검 실시
- 낙석 등의 위험이 없는 곳에서 작업 실시
- 채광장치 수리 및 점검 중 전원 차단
- 채광장치 동력전달부 방호덮개 설치
- 작업 시 안전모 등 보호구 착용

진폐/소음성 난청

- 갱내에서 작업시 근로자에게 보호구(안전화, 귀마개, 방진마스크, 안전모)를 착용



방호조끼 및 안전모 착용



안전모 및 보호구 착용





재해사례개요

갱내에서 쇼벨작업을 하다가 보조레일 사이에 끼인 폐석을 처리하려고 이동하던 중 천장에서 부석이 떨어져 다친 재해

조심하세요!

작업장소에 대한 **사전점검**을 하고 **부석제거** 등의 **안전조치**를 하세요!

