


안전작업수칙 준수로 산업재해를 예방합시다!

'12년 7월말 기준 광업에서는 566명이 다치거나 사망하였으며,
이 중에서 암석 및 토사채굴·채취업에서 48명(8.5%)이 발생하고 있어
이에 대한 특별한 주의가 필요합니다.
본 자료는 여러분의 안전하고 쾌적한 작업장을 위해 제작되었으며,
안전교육시 적극 활용하여 산업재해를 예방하시기 바랍니다.




재해유형별 안전작업 실천요령

이런 재해가 발생합니다



▶ 크러셔 수리 후 내려오는 과정에서 떨어짐

안전작업수칙



- ▶ 기계 위 수리 작업 시 전용 작업대 설치
- ▶ 추락위험 장소에 안전난간대 설치




▶ 절개지로 이동 중 미끄러져서 떨어짐



- ▶ 절개지 위험경고 표지판 설치
- ▶ 절개지 인접 작업 시 감시인 배치

위험을 보는 것이 **안전의 시작**입니다!

이런 **재해**가 발생합니다



- ▶ 연마 중 연마석이 깨지면서 비래하는 파편에 맞음


안전작업수칙



- ▶ 연마기 방호덮개 부착 및 슛돌 마모상태 확인
- ▶ 작업 중 보안경 착용




- ▶ 크러셔 보수 작업 중 신체가 감김 · 끼임



- ▶ 점검 · 수리 시 운전정지하고 잠금장치 및 표지판 설치
- ▶ 불시가동 우려 시 작업지휘자 배치



- ▶ 작동중인 컨베이어 청소 중 신체가 감김 · 끼임



- ▶ 컨베이어 동력전달부에 방호덮개 또는 울 설치
- ▶ 비상시 즉시 운전을 정지시킬 수 있는 장치 설치