




Хүнд ослын кейс_Үйлдвэрлэлийн ослыг тавин хувиар бууруулцгаая!

외부 비계 위에서 강관파이프 해체 중 떨어짐 Барилгын гадна шат буулгаж байгаад унасан



Ослын тухай ⚠️

Ахуйн үйлчилгээний төвийн өргөтгөл барилгын ажлын талбай дээрхи 4 үе(2 давхар барилгатай дүйцнэ) гадна шатан дээрээс өнгөлгөөний материал(чулуун)-ыг тогтоох тулгуур төмрийг буулгаж байсан ажилчин хөл алдаж 7 метрийн өндрөөс унасан.

Ослын шалтгаан ⚠️

- Ажлын тавцанд хамгаалалтын хашлага хийгээгүй
- Ажилчин өндрийн бүс бүслээгүй

Ослоос урьдчилан сэргийлэх арга ➕

- Ажлын тавцанд хамгаалалтын хашлага хийнэ
- Ажилчин өндрийн бүс бүсэлнэ

📖 Холбогдох хууль, тогтоомж

- Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам
 - 13 дугаар бүлэг(Хамгаалалтын хашлагын бүтэц, тавигдах шаардлага)
 - 43 дугаар бүлэг(Нүхэнд унахаас хамгаалах тухай)
 - 44 дугаар бүлэг(Хамгаалалтын бүс тогтоох тоног төхөөрөмж суурилуулах тухай)



위험을 보는 것이 안전의 시작!
 Аюулыг урьдчилан харах нь
 хөдөлмөрийн аюулгүй
 ажиллагааны эхлэл мөн!

Хөдөлмөрийн аюулгүй
 байдал, эрүүл ахуй VR
 360vr.kosha.or.kr



Өндрөөс унахаас урьдчилан
 сэргийлэх
 Заавал шалгана!

40 см-ээс дээш



Ажлын тавцан





Хамгаалалтын хашлага



Хамгаалалтын малгай, бүс

○ Барилгын шатны аюул, түүнээс зайлсхийх арга


- Барилгын шатан дээр ажлын тавцан



- Ажлын тавцанд хамгаалалтын хашлага




- Хамгаалалтын малгай, бүс





중대재해사례 _ 산재사망사고 절반으로 줄입니다!

외부비계 위에서 강관파이프 해체 중 떨어짐



재해 개요



근린생활시설 신축공사 현장에서 피해자가 외부 비계 4단(2층 높이) 발판 위에서 마감재(석재) 지지용 강관을 해체하던 중 실족하여 7m 아래 바닥으로 떨어짐.

재해 발생 원인



- 작업발판 단부 안전난간 미설치
- 작업자 안전대 미착용

재해 예방 대책



- 작업발판 단부 안전난간 설치
- 작업자 안전대 착용 및 체결

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 44조(안전대의 부착설비 등)




위험을 보는 것이
안전의 시작!

안전보건 VR 전용관
360vr.kosha.or.kr





추락재해예방
이것만은 확인!



○ 작업발판 주요 위험요인 및 개선대책

• 비계상 작업발판



• 작업발판 단부
안전난간



• 안전모, 안전대

