




බරපතල අනතුරු සඳහා උදාහරණ - මාරාන්තික කාර්මික අනතුරු අධිකින් අඩු කරමු!

외벽 거푸집 설치 작업 중 떨어짐

පිහිටි බිත්තියක රාමුවක් ස්ථාපනය කරන අතරතුර ඇදී වැටුණි



අනතුරු දැළ වීගේලේපණය ⚠

බාහිර පලංචියක් භාවිතා කරමින් වහලු, පිහිටි තර්ජනවේ පිහිටි බිත්තියේ රාමුවක් සවි කරන අතරතුර අනාරක්ෂිත වැඩ වේදිකා විසන්ධි වීම නිසා සේවකයෙකු බිල ඇදී වැටුණි

අනතුරු සඳහා හේතු ☀

- වැඩ වේදිකාවල පනුලේ ඇති පොයිට්ස්වලට වේල් සම්බන්ධ කිරීමට අපොහොසත් වීම
- වැඩ වේදිකා සහ ආරක්ෂක අත්වැල් සවි නොකිරීම
- බාහිර පලංචියේ තත්වය පරීක්ෂා නොකිරීම (පොයිට්ස් ආදිය සුරක්ෂිත කිරීම)

අනතුරු වැළැක්වීමේ පියවර ➕

- පලංචියේ පොයිට්ස් වේල්වලට තදින් බැඳී තබන්න
- වැඩ වේදිකා සහ ආරක්ෂක අත්වැල් සවි කරන්න
- පූර්ණ අධීක්ෂණය අවශ්‍යයි
 - > වැඩ ආරම්භ කිරීමට සහ අවශ්‍ය අළුත්වැඩියා සිදු කිරීමට පෙර වැඩ වේදිකා කොටස්වල ගමන් මාර්ග අවහිරතා පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න

📖 ආඥා පනත් සහ ප්රමිති යොමු

- වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය ප්රමිති පිළිබඳ නීති
 - 56 වන වගන්තිය (වැඩ වේදිකාවල ඒයුපය)
 - 58 වන වගන්තිය (පලංචි පරීක්ෂාව සහ අළුත්වැඩියාව)



위험을 보는 것이 안전의 시작!
 ආරක්ෂාව ආරම්භ වන්නේ අනාරක්ෂිත තත්වයන් හඳුනා ගැනීමෙනි!

ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සඳහා ප්‍රධාන වී
 VR කාමරයක
 360vr.kosha.or.kr



**ඈදු වැරදි අනතුරු වැළැක්වීම
 පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගන්න!**

අවම වශයෙන් සෙමි 40



වැඩ වේදිකා ස්ථාපනය කිරීම





ආරක්ෂක අනවුල සවි කිරීම



ආරක්ෂක ඒස් වැසුම් සහ ආරක්ෂිත පටි පැළඳීම

○ වැඩ වේදිකා සඳහා ඒරඳාන අවදානම් සාධක සහ වැඩිදියුණු කිරීමේ පියවර

- පළමු වන වැඩ වේදිකා



- වැඩ වේදිකා කෙළවර ආරක්ෂිත අත්වැල්




- ආරක්ෂණ ඒස් වැසුම් සහ ආරක්ෂණ පටි





중대재해사태_산재사망사고 절반으로 줄입니다!

외벽 거푸집 설치 작업 중 떨어짐



재해 개요



재해자가 외부비계에서 옥탑층 외벽 거푸집 설치 작업 중 미고정된 작업발판이 탈락되면서 지상 바닥으로 떨어짐

재해 발생 원인



- 작업발판 하부 장선재와 띠장간 미고정
- 작업발판 단부 안전난간 미설치
- 외부 비계 (장선재 고정 등) 상태 미점검

재해 예방 대책



- 비계 장선재는 띠장에 고정 결속
 - 작업발판 단부 안전난간 설치
 - 관리감독 철저
- > 작업 시작 전 발판 재료의 걸림 상태 등을 점검·보수



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조 (작업발판의 구조)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조 (비계의 점검 및 보수)



고용노동부



산업재해예방
안전보건공단



대한민국




위험을 보는 것이
안전의 시작!

안전보건 VR 전용관
360vr.kosha.or.kr





추락재해예방
이것만은 확인!



○ 작업발판 주요 위험요인 및 개선대책

• 비계상 작업발판



• 작업발판 단부
안전난간



• 안전모, 안전대

