




ওকতব দুর্ঘটনার উদাহরণ _ আসুল আমরা মারাত্মক শিল্প দুর্ঘটনা অর্ধেক কমিয়ে ফেলি

외벽 거푸집 설치 작업 중 떨어짐 বাইরের দিকের একটি দেওয়ালে কাঠামো লাগানোর সময় পড়ে যান



দুর্ঘটনা পর্যালোচনা



একজন কর্মী বাইরের দিকের একটি মাচার উর্থে বাইরের দিকের একটি দেওয়ালে কাঠামো বা ভাড়া বাঁধার সময় কাজের মঞ্চটি অসুরক্ষিত হওয়ার কারণে খুলে গিয়ে নিচে পড়ে যান

দুর্ঘটনার কারণ



- কাজের মঞ্চের নিচের কড়িকাঠগুলিকে দণ্ড দিয়ে মুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া
- কাজ করার মঞ্চ ও সুবক্ষা হাতলগুলিকে না লাগানো
- বাইরের মাচার অবস্থা পরিদর্শনের মধ্য না রাখা (কড়িকাঠ দিয়ে সুবক্ষিত করা আছে কিনা ইত্যাদি)

দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা



- মাচার কড়িকাঠগুলিকে দণ্ডের দিয়ে ভাল করে বাঁধুন
 - কাজ করার মঞ্চ ও সুবক্ষা হাতলগুলিকে লাগান
 - পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন
- > কাজ শুরুর আগে কাজের মঞ্চের রাস্তায় কোন বাধা-বিঘ্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে মেরামত করে নিন



রেফারেন্স সংবিধি ও মান

- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যমান বিষয়ক বিধি
 - 56 নং অনুচ্ছেদ (কাজের মঞ্চের গঠন)
 - 58 নং অনুচ্ছেদ (মাচার পরিদর্শন ও মেরামতি)



고용노동부



산업재해보상
안전보건공단



বাংলাদেশ



위험을 보는 것이 안전의 시작!
 अनिरापद परिस्थिति सनाक्त करार मधु
 दिमे निरापता शुरु हय!

निरापता ॐ स्यास्येर जन्य विशेस
 त्तिआर रूसु
 360vr.kosha.or.kr



पतन दुर्घटना प्रतिबोध
 याचाई करे निश्चित होना



कमसके 8० सेमि
 ॐयार्क प्लाटफर्म स्थापन



निरापता ह्यान्डरेइल स्थापन



निरापता हेल्मेट ॐ निरापता
 हारनेस परिधान

ॐयार्क प्लाटफर्मर जन्य बड धरनेर खुंकिर उपादान एबं उन्नति ब्यवस्था

- स्क्र्याफोल्डिंगमेर उपर ॐयार्क प्लाटफर्म



स्थापन करार हयनि



स्थापन करार हयसे



आटकानो हयनि



आटकानो हयसे

- ॐयार्क प्लाटफर्मर प्रांते निरापता ह्यान्डरेइल



स्थापन करार हयनि



स्थापन करार हयसे

- निरापता हेल्मेट ॐ निरापता हारनेस



ब्यवहार करार हयनि




ब्यवहार करार हयसे



중대재해사태_산재사망사고 절반으로 줄입니다!

외벽 거푸집 설치 작업 중 떨어짐



재해 개요



재해자가 외부비계에서 옥탑층 외벽 거푸집 설치 작업 중 미고정된 작업발판이 탈락되면서 지상 바닥으로 떨어짐

재해 발생 원인



- 작업발판 하부 장선재와 띠장간 미고정
- 작업발판 단부 안전난간 미설치
- 외부 비계 (장선재 고정 등)상태 미점검

재해 예방 대책



- 비계 장선재는 띠장에 고정 결속
 - 작업발판 단부 안전난간 설치
 - 관리감독 철저
- > 작업 시작 전 발판 재료의 걸림 상태 등을 점검·보수



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조 (작업발판의 구조)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조 (비계의 점검 및 보수)




위험을 보는 것이
안전의 시작!

안전보건 VR 전용관
360vr.kosha.or.kr





추락재해예방
이것만은 확인!



○ 작업발판 주요 위험요인 및 개선대책

• 비계상 작업발판



• 작업발판 단부
안전난간



• 안전모, 안전대

