




이동식비계에서 작업 중 몸의 중심을 잃고 떨어짐



재해 개요



이동식비계(2단) 위에서 임시로 고정된 결속선을 절단하던 중, 몸의 중심을 잃고 콘크리트 바닥으로 떨어짐(3.6m)

재해 발생 원인



- 작업발판 단부 안전난간 미설치
- 안전모, 안전대 등 개인보호구 미지급

재해 예방 대책



- 작업발판 단부 안전난간 설치
- 안전모, 안전대 등 개인보호구 지급·착용

관련 법령

산안법, 안전보건기준에 관한
규칙 및 KOSHA Guide 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)
- KOSHA Guide(C-28-2011) 이동식비계 구조기준 및 사용지침




위험을 보는 것이
안전의 시작!

안전보건 VR 전용관
360vr.kosha.or.kr



이동식비계
이것만은 확인!



발판 밀실 설치



안전난간 설치



전도방지 조치



승강통로 설치

○ 추락사고 예방! 안전을 위한 당신의 선택은?

출처 : 세계노동기구(ILO)

