


재해사례

(옹벽상부→지면)


주차장 옹벽 배수로 청소작업 중
떨어짐조심조심
코리아
운수창고통신업

공영 주차장 옹벽 위에서 상부배수로 청소작업을 마치고 경사면을 내려와 배수로(폭 55cm, 깊이 45cm)를 건너가 옹벽 상단부로 넘어오는 과정에서 몸의 중심을 잃고 2.9m 지면으로 떨어짐



! 재해발생 원인

- 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업시 안전방망, 안전대 부착 설비 등 떨어짐 방지조치 미실시
- 안전모, 안전대 등의 보호 장구 미착용



+ 안전작업 방법

TIP

- 1 안전방망 등을 설치하고, 설치가 곤란한 때에는 안전대 부착 설비 설치 후 안전대 착용
- 2 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업시 안전대, 안전모를 지급 후 착용





주차장 옹벽 배수로 청소작업 중 떨어짐

옹벽 작업, 안전방망 등 꼭 안전조치를 하세요!

잠깐의 방심,
아재 하는 순간에
몸의 중심을 잃고
순식간에 발생하는
재해가 떨어짐
사고입니다.



3명이 옹벽이 있는 경사지에서
풀베기와 잔가지 제거작업을
하고 있습니다.





아찔한데..
안전모를 안 써도
되나?



청소하는데 뭘
덤기만 하지..

아직 안끝났어?
내가 도와줄게..

엠텐 안전대도
없네..



2m 이상의
떨어짐 위험장소 작업시
안전망, 안전대 걸이 설비 등을
설치하고 안전모, 안전대를
착용한 후 작업하세요.



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등), 제42조(추락의 방지)

