

재해사례

(지게차)

지게차에 팔레트를 끼우던 중 떨어짐



방파제 끝단부에 놓여 있던 빈 멸치 건조 나무 팔레트를 2.5톤 좌식 지게차 포크에 끼우던 중 약 1.4m 높이의 방파제 아래로 지게차와 함께 떨어짐



! 재해발생 원인

- 지게차에 부착된 좌석안전띠 미착용
- 지게차 안전작업 등에 대한 작업계획서 미작성

+ 안전작업 방법

TIP


1 지게차 좌석안전띠 착용 철저

– 지게차 운전자는 반드시 좌석안전띠를 착용 후 작업 실시

• 지게차 작업계획서 작성

– 떨어짐·넘어짐 등에 대한 예방·안전대책을 담은 작업계획서를 작성한 후 안전한 방법으로 작업 실시




2 팔레트 위치 변경 또는 지게차 떨어짐 방지를 위한 방호가드 설치



지게차에 팔레트를 끼우던 중 떨어짐

지게차 작업, 반드시 좌석안전띠를 착용하세요!

지게차 작업시
좌석안전띠를 착용하지
않은 상태에서 지게차가
아래로 떨어지며 1명이
사망한 재해입니다.



지게차 운전자는 작업
중에는 반드시 좌석
안전띠를 착용해야 합니다.
좌석안전띠가 우리의 생명을
지키는 생명줄이라는
사실을 절대 잊지 마세요.



참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등), 제183조(좌석안전띠의 착용 등)
- KOSHA Guide M-88-2011(지게차의 안전작업에 관한 기술지침), G-31-2011(지게차의 안전작업에 관한 기술지침)