


재해사례

(탱크로리 돌출부)

탱크로리 상부 작업 중 걸려 넘어짐


조심조심
코리아
서비스업

25톤 탱크로리 상부에서 액상 원료 충전작업 중 탱크로리 상부 구조물의 돌출부분에 걸려 넘어지면서 복부와 머리가 부딪힘



! 재해발생 원인

- 안전대 부착설비에 안전대 미착용
 - 탱크로리 상부에 각종 구조물(누유 방지판, 벤트밸브, 맨홀뚜껑 등)이 약 20cm 정도 높이로 돌출
- 안전모 미착용
 - 약 3.4m 높이에서 넘어짐·떨어짐 위험 예방을 위한 안전모, 안전대 미착용



+ 안전작업 방법

TIP

- 1 안전대 부착설비에 안전대 착용 후 작업
 - 떨어지거나 넘어질 위험이 있다면 반드시 안전대 착용
 - 상부의 전용 점검 통로를 통한 이동
- 2 머리 보호를 위한 안전모 착용 철저



탱크로리 상부 작업 중 걸려 넘어짐

넘어짐·떨어짐 위험, 안전대·안전모를 착용하세요!

걸려 넘어져 부딪히는 재해는 비일비재합니다. 바닥뿐만 아니라 차량 상부 작업 중에도 일어난다고 합니다.

탱크로리 운전자가 원료를 운반하여 출하장에 주차합니다.



오늘 원료
납품하러
왔습니다.




늦었네. 어두워지기
전에 빨리 해야
겠다.



이것도 이상 없고... 충전도
잘되고 있네...



탱크로리 상부에는 누유방지판, 밸브,
맨홀뚜껑 등의 걸려 넘어질 돌출
부분이 많습니다. (20cm 이상)



어어~
으악



어? 김 기사 어디
아픈가?



탱크로리 상부 등
미끄러지거나 걸려
넘어질 위험요소가
많은 곳에는 항상 주의가
필요합니다.
안전대, 안전모 등 작업
조건에 맞는 보호구를
착용하면 위험에 대응할
수 있습니다.

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제32조(보호구의 지급 등)