



철도차량 정비 종사자 - 차량정비작업 2



주요 위험 요인




중량물 떨어뜨림, 비레(날아옴)



떨어짐(추락)




감전



- 체인 블록이 탈락되면서 날아와 작업자를 친 재해



- 불안정한 발판에 올라 작업 중 미끄러져 떨어짐




- 충전부에 접근하여 점검, 청소 등의 작업 중 감전



작업안전대책

중량물 떨어뜨림, 비레(날아옴)

- 체인블록 등 공기구 사용수칙 준수
- 중량물 운반시 운반보조기구 이용
- 인력운반시 2인1조 운반작업 실시



운반보조기구 이용

떨어짐(추락)

- 고소작업 시 안전한 작업대, 작업발판 사용
- 작업내용에 적합한 안전화 등 착용
- 중량물 운반경로에 작업자 접근금지



안전한 작업대, 작업발판 사용

감전

- 충전상태에서 점검, 정비 등의 작업 금지
- 점검, 정비작업 시 전원차단 및 잠금장치 설치





재해사례개요

열차 승강문이 작동되지 않자 수리작업을 위해 승강문 발판에 올라 작업 중 미끄러져 떨어진 재해

조심하세요! 차량 점검, 수리 등의 작업 시 **안전한 작업대 및 작업발판을 사용하세요!**

