



시설 점검용 개구부에 추락



저녁식사 후 동료작업자와 함께 휴식을 취하던 재해자(판매사원)가 어두운 계단실 안쪽으로 이동하던 중 개구부에 빠져 약 2.5m 아래 콘크리트 바닥으로 추락



발생 원인

- 추락위험이 있는 개구부 방호조치 미 실시

TIP 안전작업

1 출입금지조치 철저

- 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 방책 설치 및 출입 금지 조치 실시

2 개구부 방호조치 철저

- 개구부 덮개는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 견고히 설치하고 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시하여 항상 닫혀있는 상태로 유지



개구부주의 표시판



개구부 덮개

☞ 준수해야 할 관련 법령

- 안전보건규칙 제 20조 (출입의 금지 등)
- 안전보건규칙 제 43조 (개구부등의 방호조치)



시설 점검용 개구부에 추락

개구부에는 덮개를 설치하고 주의표지를 부착하세요!

