



일체형집게차 적재함에서 추락



아파트에서 재활용품 수거 작업 후 후진으로 나오다가 5톤 일체형집게차(너클크레인) 붐에 인터넷 선이 걸리자 피재자(운전원)가 화물칸에 올라가 발을 이용 인터넷 선 제거를 시도하다가 3.5M 높이에서 도로바닥으로 추락하여 사망



발생 원인

- 운행 시 너클크레인 붐(BOOM) 각도 유지상태 부적절
- 크레인 붐에 걸린 인터넷 선을 제거하기 위하여 무리한 동작(발길질) 시도

안전작업

TIP

- 1 차량 이동 시 너클크레인 붐 위치 조정**
- 차량 이동 시에는 너클크레인 붐을 최저 높이(수평)로 위치시켜 운행
- 2 개인보호구 착용**
- 추락위험장소에서 작업하는 근로자에게 안전모 등 개인보호구를 지급하고 착용한 후 작업 수행



이동 시 붐각도 수평상태 유지

너클크레인 붐 수평



개인보호구 착용

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)



일체형집게차 적재함에서 추락

도로 주행 시에는 너클크레인 붐을 최저높이(수평)로 조정하세요!

