



화물 자동차에 상차작업 중 추락



하우스자재 판매장에서 화물차량 운전자인 피해자가 단독으로 2.8톤 크레인을 이용하여 비닐하우스 자재를 화물자동차에 상차하던 중 추락하여 사망



발생 원인

- 화물차 적재함내의 여유 작업공간이 협소
- 차량위에서 작업 시 보호구를 착용하지 않음

TIP

안전작업

1 화물차 적재함 작업 공간 확보

- 적재함 상부 작업 시 작업발판을 보강하거나 측면덮개를 적재함과 수평으로 고정하여 측면 여유 공간 확보

2 개인보호구 착용


- 화물 상차작업 시에는 위험방지를 위해 안전화, 안전모 등 개인보호구를 착용

3 작업지휘자 배치

- 화물 적재 시 작업지휘자를 배치하여 작업 순서 및 방법, 기구·공구의 점검 및 다른 근로자의 출입 금지 등 안전작업 수행



안전모, 안전화



작업지휘자 배치



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조 (작업지휘자의 지정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조 (화물적재 시의 조치)





화물 자동차에 상차작업 중 추락

화물 차량적재작업 시에는 보호구를 꼭 착용하세요!

