



청소작업 중 계단에서 미끄러짐



모텔건물 2층에서 1층으로 계단을 내려오며 청소를 하던 중 계단에서 미끄러지면서 1층 바닥에 머리를 부딪쳐 사망



발생 원인

- 슬리퍼를 신고 청소
 - 벗겨지거나 미끄러지기 쉬운 신발인 슬리퍼를 신은 채 청소작업 실시
- 계단 미끄럼방지조치 미실시
 - 계단 끝부분에 미끄럼방지조치가 되어있지 않음

TIP

안전작업

1 미끄럼방지 작업화 착용

- 계단 등 미끄러지기 쉬운 장소에서 작업을 할 때에는 미끄럼방지기능이 있는 신발(미끄럼방지장화 등)을 착용하고 작업

2 상향식 작업방법 적용

- 시야를 확보하고 불안정한 자세를 예방하기 위해 계단 아래에서 위로 이동하면서 작업 실시

3 계단 미끄럼방지조치 실시

- 계단 끝부분에는 미끄러지지 않도록 미끄럼방지조치를 실시



계단에서의 안전작업방법



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- KOSHA GUIDE H-25-2011 (건물내 청소원의 건강장해 예방에 관한 지침)
- KOSHA CODE G-10-2008 (작업장의 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침)





청소작업 중 계단에서 미끄러짐

계단을 청소할 때는 미끄럼방지 작업화를 착용하세요!

