



화물차량에 덮개를 씌우던 중 추락

납품을 위해 제품창고에서 화물차(19톤)에 봉산 파래트 20개를 적재한 후 덮개를 씌우기 위해 화물차 후미 적재함에서 천막을 당기던 피해자가 약 2.4m 높이에서 추락하여 사망



발생 원인

- 불안정한 작업위치에서 작업 수행
 - 우천에 대비하여 비닐을 1차로 씌우고 그 위에서 천막을 당기며 씌우는 작업수행 중 비닐에서 미끄러짐
- 개인보호구(안전모) 미착용
 - 2m가 넘는 추락위험 장소에서 개인용 보호구(안전모) 미착용 작업

TIP

안전작업

- 1 안전한 작업위치(지상)에서 작업 수행
 - 비닐씌우기 및 천막씌우기 작업은 지상에서 유도로프 등을 이용하여 작업 수행
- 2 개인보호구(안전모) 착용
 - 차량상부 등 작업 시에는 추락재해예방을 위해 안전모 지급 및 착용 철저



지상에서 작업수행

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제177조 (싌거나 내리는 작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)





화물차량에 덮개를 씌우던 중 추락

차량 적재물 위에서는 추락 위험이 있습니다!

