



이삿짐 운반용 리프트에서 화물 낙하

13층 아파트로 이삿짐 운반작업을 위해 피해자가 이삿짐 운반용 리프트를 이용하여 짐을 싣고 올리던 중 화물 운반카의 플랫폼이 갑자기 기울어지면서 실려 있던 쌀독(약 23kg)이 피해자의 머리로 떨어짐



발생 원인

- 화물운반카 플랫폼 고정핀 체결 불량
- 형태가 일정치 않은 짐을 확실히 고정하지 않고 이동

TIP

안전작업

- 1 화물운반카 운행 전 고정핀 체결 확인**
 - 화물운반카 운행 전 플랫폼 하단 고정핀이 홈 내에 완전히 체결되었는지 반드시 확인 후 운행
- 2 화물 적재방법 개선**
 - 형태가 일정치 않은 물건은 로프 등을 이용하여 단단히 결속하는 등 적재방법 개선
- 3 안전모 착용**
 - 낙하위험이 있는 작업 수행 시 안전모를 반드시 착용



사다리차
(이삿짐 운반용 리프트)



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제157조 (이삿짐 운반용 리프트 운전방법의 주지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제158조 (이삿짐 운반용 리프트 전도의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제159조 (화물의 낙하 방지)





이삿짐 운반용 리프트에서 화물 낙하

운행 전 플랫폼의 고정핀 체결상태를 확인하세요!

