



집게차로 폐철근 반출작업 중 폐철근에 깔림



기존 수중관로 해체과정에서 발생한 폐철근을 상차작업 중이던 집게차(너클크레인)가 반출 트럭 상차상태가 좋지 않아 다시 지상으로 내려놓는 과정에서 폐철근(1톤)에 하부에서 폐철근 조각을 모아 쌓고 있던 피재자가 깔려 사망



발생 원인

- 작업지휘자 미지정
 - 중량물 취급 시 작업지휘자 미지정 및 작업지휘 미실시
- 크레인 작업반경 내 동시작업 실시

안전작업


TIP

1 작업지휘자의 지정

- 중량물 취급 시 작업지휘자 지정하고 작업 방법 정하여 작업지휘 실시

2 크레인 위험구역 내 출입 금지

- 차량계 하역운반기계 작업반경 내 근로자 출입 및 동시작업 금지



작업지휘자 지정



출입금지 조치



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조 (작업지휘자의 지정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조 (접촉방지)





집게차로 폐철근 반출작업 중 폐철근에 깔림

차량계 하역운반기계 작업반경 내에는 출입을 금지하세요!

