



버스를 인력으로 멈추려다 협착

차고지에서 피해자가 마을버스에 시동을 걸어놓은 상태로 차량에서 내려 청소를 하던 중 차량이 앞으로 움직이자 몸으로 차량을 정지시키려다 협착되어 사망



발생 원인

- 경사로 주·정차 시 안전조치 미이행
 - 경사로에서 주·정차 시 차량의 구름방지조치(주차브레이크 작동 및 고임목 설치 등)를 실시하지 않음


TIP

안전작업

- 1** 시동을 끄고 주차 브레이크를 작동
 - 차량 주·정차 시에는 시동을 끄고, 주차 브레이크를 확실히 체결한 후 기어를 미끄럼 반대방향으로 넣음(1단 또는 후진 기어)
- 2** 차량 바퀴 고임목 설치
 - 경사로에 차량 주·정차 시에는 고임목으로 바퀴를 고이는 등의 안전조치 실시



시동 끄고 차량 키(Key) 제거



고임목 설치 및 주차브레이크 작동

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조 (정비 등의 작업 시의 운전정지 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제99조 (운전위치 이탈 시의 조치)





버스를 인력으로 멈추려다 협착

시동을 끄고 주차브레이크를 확실히 걸어주세요!

