

KEY MESSAGE

11호

주요 사고사례


- ('26.4.14.) 경기 광명시, 아파트에서 달비계에 탑승하여 외벽 보수 공사 중 달비계 로프 파단되어 떨어짐<사망1명>
- ('26.5.5.) 경남 창원시, 아파트에서 달비계에 탑승하여 외벽 보수 작업 중 떨어짐<사망1명>

안전 작업방법



달비계

- ▶ 2개소 이상의 고정점에 작업용 지지로프 결속
- ▶ 견고한 고정점에 로프 결속(안전난간 결속 절대 금지)
- ▶ 지면까지 닿은 적정길이의 로프 사용
- ▶ 별도의 수직구멍줄 설치 및 안전대 결속
- ▶ 로프가 모서리면 등의 마찰로 마모나 파단되지 않게
모서리면에 보호덮개 설치



콘텐츠 링크

OPS



달비계 작업 3대 핵심 안전수칙

OPS



건설업 사망사고 유발 SIF(도장작업)

동영상



달비계 작업 재해예방

VR



달비계 추락 재해예방 교육영상

안전보건자료실

검색

안전보건공단
산업안전포털스마트폰 APP
산업안전포털 설치산업안전포털
중대재해 사이렌