

3년간

달비계 작업 사망자 31명

뚝고! 내리고! 걸고! 준수!



고정점 파손

로프 고정 불량

'23.09.08.

- 외벽 도장 작업 중 옥상 청소용 고리에 1점 지지된 로프가 풀리며 추락

'24.06.28.

- 커튼월 코킹 보수작업 중 달비계를 연결한 안전난간 기둥이 뽑히며 추락

'25.04.24.

- 도시가스배관 보수작업 중 로프를 묶은 철제 앵글이 탈거되어 추락



로프 길이 부족

로프 파단

'23.05.20.


- 외벽 도장 작업 전 보수작업 중 달비계 지지용 섬유로프가 파단되어 추락

'25.02.14.

- LED 전광판 설치 작업 중 건물 옥상에서 작업하던 중 로프가 끊어져 추락

'25.04.28.

- 아파트 외벽 간판 제거 작업 중 로프가 끊어져 약 36m 높이에서 추락



구멍줄 미설치

안전대 미체결

'23.05.24.

- 외벽 페인트 작업을 위해 작업대에 탑승하던 중 중심을 잃고 추락

'23.10.02.

- 창틀 프레임 도장 작업을 위해 달비계에 탑승하던 중 약 12m 아래로 추락

'24.09.30.

- 아파트 외벽 크랙 보수 작업 중 몸의 균형을 잃고 9층 높이에서 바닥으로 추락